

NÁVOD  
K POUŽITÍ

USER  
MANUAL

# BOLT 1 TON

(MANUÁLNÍ)



0-999  
Akustický alarm/  
Acoustic alarm



19 KG



550W/h



220V



0-200°C



DESKA

6x12  
cm



1 TUNA



NASTAVITELNÝ ZÁVITOVÝ  
SYSTÉM STLAČENÍ SILOU  
1 TUNY

ADJUSTABLE  
1 TON PRESSURE  
BOLT SYSTEM



ČESKY




ENGLISH



  
**Qnubu**  
RO SIN PRESS


REF: PREN0009

NÁVOD / MANUAL USER  
PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ /  
READ THE MANUAL  
OF USER



# BOLT 1TON

(MANUÁLNÍ)



Horní topná  
deska

Top Heat Plate

Topná deska

Heat Plate

Digitální displej  
HORNÍ DESKA

Digital controller  
TOP PLATE

Zapínání

ON/OFF

Páka

Lathe

Tlačítko odpočítávání

Countdown button

Digitální displej  
SPODNÍ DESKA

Digital controller  
LOWER PLATE

· Rozměry / Dimensions:

32x24x37cm (Délka x Šířka x Výška) / (L x W x H)

· Velikost desky / Plate size:

6 x 12cm

· Váha / Weight:

13kg

· Výkon / Power:

700W

· Proud / Current:

3.5A

· Napětí / Voltage:

220V

· Frekvence / Frequency:

50HZ

· Tlak / Pressure:

1 TUNA

· Teplota / Temperature:


0-200°C

· Odpočítávání / Time:

0-999

· Certifikace / Certification:

CE



# KONFIGURACE ROSIN PRESS



## NASTAVENÍ TEPLoty & ODPOČÍTÁVÁNÍ:



Tlačítko nastavení



Tlačítko zvýšení



Tlačítko snížení



Tlačítko odpočítávání



### -Nastavení teploty:

Stiskněte jednou tlačítko nastavení, displej zobrazí "SP" a stisknutím tlačítek snížení a zvýšení upravte teplotu.



### -Nastavení odpočítávání:

Stisknutím tlačítka nastavení, displej zobrazí "SP" a stisknutím tlačítek snížení a zvýšení upravte teplotu.



**-Potvrzení nastavení:** Po dokončení nastavení odpočítávání a teploty stiskněte znovu tlačítko nastavení pro potvrzení změn. Deska se začne nahřívat.




**-Odpočítávání:** Po stlačení topných desek stiskněte tlačítko odpočítávání.



**NEVVÍJEJTE NEPŘIMĚŘENOU SÍLU NA LIS!**  
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ POŠKOZENÍ  
PRODUKTU.

# PRACOVNÍ POSTUP:

**1**

Připojte zdroj napětí. Zapněte vypínač.

**2**

Nastavte požadovaný čas a teplotu na displeji.

**3**

Počkejte, dokud přístroj nedosáhne požadované teploty.

**4**


Po dosažení požadované teploty vložte mezi topné desky materiál, stlačte přiměřenou silou a stiskněte tlačítko odpočítávání.

**5**

Po uplynutí času Vás přístroj upozorní spuštěním zvukového signálu. Poté můžete zvednout topné desky a vyjmout stlačený materiál.

1. Ujistěte se, že je zařízení používáno v odpovídajícím prostředí. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
2. Po skončení extrakce přístroj vypněte.
3. Nesahejte na topné desky, dokud nezchladnou.





# CONFIGURATION

## QNUBU **ROSIN PRESS**



### TEMPERATURE & TIME SETTING:



Set button



Increase button






Decrease button



Countdown button






#### -Temperature setting:


Press the SET button  1 time, the display shows “SP”, then use the buttons   to increase or decrease.



#### -Time settings:


Press the SET button  1 time, the display shows “ST”, then use the buttons   to increase or decrease the pressing time.



**-Confirm settings:** After finishing setting the time and temperature you must press SET  again to confirm settings.

The plates will start to heat up




**-Countdown:** After closing the plates, press the countdown start button. 



**DO NOT FORCE THE PRESS!**

IF YOU TRY TO APPLY MORE PRESSURE MAY DAMAGE THE PRO-

# WORKING STEPS:

**1**

Connect power cord, Turn on the switch.

**2**

Set desired time and temperature on the controller.

**3**

Wait until the machine temperature reaches the set temperature.

**4**

When temperature reached, put your material, and press platen, Press countdown button.

**5**

When times up, the machine beeps to let you know times up, this time you can lift up handle and platen to take of your material out

1. Make sure that the device is used in an appropriate environment, keep machine away from kids.
2. Power off the machine when finish using.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.



[www.qnubu.com](http://www.qnubu.com)